快速响应 BTU分析仪 COSA 9610






COSA 9610提供了快速准确的沃伯指数,热值和

燃烧空气需求指数 (CARI) 的测量

测量原理 (残余氧气测量)

COSA 9610 BTU分析仪的测量原理基于对样品进行受控催化燃烧后废气中的氧气含量的分析。连续的气体样品与干燥的空气保持精确恒定的混合比率,该比率取决于要测量的气体的BTU范围。气体混合物在高温和催化剂的作用下在燃烧炉中被氧化,燃烧过程中的氧气浓度通过氧化锆检测器进行测量。通过残留的氧气可以准确测量样气的燃烧空气需求指数,该指数可以与样气的沃伯指数建立直接准确的关联。




气体样品和仪表风的压力、温度通过前置调节器进行平衡控制,他包括一个双室压力交换膜调节器(增压继电器)和一个热交换器。 然后,这两股气流通过运行在超临界状态的精密限流孔,到达一个专有的小体积的混合室。 限流孔的尺寸配置根据BTU范围而定,以精确地保持恒定的燃料-空气比率。混合气然后进入燃烧室发生高温催化氧化。氧化锆检测器对燃烧后残余氧气浓度进行测量。

优点

该方法的主要优点是它对环境温度的变化不敏感,具有非常快速的响应能力,能够测量BTU值降至零的气体以及测量除 沃伯指数和热值之外的燃烧空气需求指数。

沃泊指数 VS. 燃烧空气需求指数

COSA 9610可直接测量燃料的燃烧空气需求指数 (CARI) ,非常适合精确控制燃烧过程中的燃料空气比。在需要控制引入燃烧器内的能量的应用中,可以将沃泊指数与CARI精确关联,并通过使用合适的校准气体消除两者的差异。在天然气应用中,COSA 9610的仪器精度(以沃泊指数表示)优于读数的±0.4%。



上面的图表展示了一些典型气体成分的沃泊指数与化学计量干燥空气需求之间的关系。线性相关度非常高 (R^2 = 0.9767) ,并且截距近乎于零。残留氧气方法通过在已知校准气体的测量值之间进行线性外推来利用这种相关性。典型的天然气成分加上氢气和一氧化碳的 R^2 为0.9888。

残留氧气测量方法稳定、准确、响应快并且可靠性高,相比于传统的火焰热值仪有着巨大的优势,并且远远超过了计算Wobbe时较小的理论误差。应该注意的是,其他热值仪(包括火焰类型)并不是主要标准,并且也依赖于使用合适的校准气体。

热值

对于需要测量热值的应用,一个特殊的精密的比重传感器 (精度为读值的 ±0.1%) 将被集成到COSA 9610中,处理器会对热值进行计算。在需要基于CARI优化燃油空气比的应用中,不需要测量比重。

分析仪构造

COSA 9610装在尺寸为41″ x 41″ x 16″的NEMA4x(IP66)不锈钢喷漆机柜中,适用于户外安装,而无需额外的空调或遮蔽物。对于极端气候条件,COSA 9610的标准工作温度范围可以通过增加机柜加热器和/或涡流冷却器来扩展。该机柜适用于壁挂式或机架式安装。机架属于可选配置。

分析仪机柜有三个隔室:气体混合隔室,燃烧炉隔室和电子隔室。



气体混合室包含样品预处理和气体混合系统。气体混合室被加热以避免较重的气体成分凝结。样品室中的所有电气组件均达到危险区域等级。

电气室包含基于工业PC的控制器,该控制器执行所有仪器控制功能和计算。测量结果输出在液晶显示屏并通过各种模拟量和数字量进行传输。显示界面允许用户以数字和图形格式定义参数显示以及工程单位。可以显示CV,Wobbe, …, O_2 含量以及其他变量。

燃烧炉隔室包含带有氧化锆传感器的燃烧炉。废气被排出。

针对应用在危险区域的仪器,电子隔室和燃烧炉隔室可以使用安全气体进行吹扫。这是一个可选件。

吹扫面板安装在机箱的底部。

维护

COSA 9610没有活动部件,因此维护要求低。 通过使用适当的样品预处理,COSA 9610可以在无人看管的情况下运行几个月。所有隔室都有独立的门,可以在机箱正面轻松进入。

认证证书

•FM + FMC, IECEX, CCOE, GOSTR和ATEX认证

技术参数

仪器性能

型号	OSA 9610
样气	天然气,燃料气,炼厂气,
沼	四气等。
测量范围 V	
	范围 1150 BTU/SCF (可选)
C	CARI 指数: 0-20, span 0-10)
准确度 (Wobbe)±	0.4% 的天然气读数
<u>+</u>	2.0%的精炼厂气读数, 其组成和
В	RTU值变化较大
再现性±	0.7 BTU/SCF
再现性±0.	
	.4 BTU/SCF/24 小时
漂移0. 响应时间	.4 BTU/SCF/24 小时
漂移0. 响应时间	.4 BTU/SCF/24 小时 又测Wobbe系数,T90 < 5 秒
漂移	.4 BTU/SCF/24 小时 又测Wobbe系数,T90 < 5 秒 包含*密度单元,T90 ≥ 10秒
漂移	.4 BTU/SCF/24 小时 又测Wobbe系数,T90 < 5 秒 包含*密度单元,T90 ≥ 10秒
漂移	A BTU/SCF/24 小时 又测Wobbe系数,T90 < 5 秒 包含*密度单元,T90 ≥ 10秒 示准: 10-40° C 广展范围: -40°C to +50°C
漂移	.4 BTU/SCF/24 小时 又测Wobbe系数,T90 < 5 秒 包含*密度单元,T90 ≥ 10秒 示准: 10-40° C

比重范围 (可选件)	
准确度	±0.0001g/cc
公用工程:	
电源	110 VAC, 50/60 Hz or 220 VAC/50 Hz
功率	
仪表风	在 42 PSIG下20 SCFH (分析仪)
	在80 PSIG下40 SCFH (z-吹扫)
样品	2 SCFH at 28 PSIG
安装:	
固定方式	机架
外形尺寸	40.82" x 40.82" x 16.33"
	(1000 x 1000 x 400 mm)
重量	110 lbs (50 kg)
资质认证	COSA 9610 A
	Ex ib px II T3 Gb Ta=+5°C to 45°C, IP66 II 2G FM11ATEX0006X







COSA Xentaur Corporation

Texas Office: 7125 North Loop East, Houston, TX 77028 Tel: 713-947-9591, Fax: 713-947-7549

New York Office: 84F Horseblock, Yaphank, NY 11980 Tel: 631-345-3434, Fax: 631-924-7337

Email: sales@cosaxentaur.com www.cosaxentaur.com

Represented by	:		